

Verantwortliche Redakteure: Dr.-Ing. Karl J. Habermann (Diskussion), Karl Kroupa (Dokumentation)
 Jo Heber (Information) • Mitarbeit: Inge Koch (Übersetzungen), Emese M. Köszegi, Marion Griese (Zeichnungen)
 Beratend: Prof. H.-F. Baeßler, Prof. Werner Fauser, Jehan Thierry

DETAIL Diskussion

| | | |
|--|-------------------|-----|
| Baukonstruktion – Technischer Ausbau – Gestalt Haustechnik zwischen Selbstbau und High-Tech | Karl J. Habermann | 574 |
| Darum Sichtinstallation Medizinische Fakultät TH Aachen | Jürgen Kunz | 581 |
| Berichte • Marginalien | Redaktion | 589 |

DETAIL Dokumentation

| Objekt | Konstruktion | Architekt | |
|--|------------------|---|-------|
| Energiezentrale Flughafen München II | Stahl, Edelstahl | Schmidt-Schicketanz und Partner, München | 594 |
| Suomen Leijona Leuchtturm, Ostsee | Stahl, Beton | Esko Lehesmaa, Espoo | 597 |
| Forschungs- und Entwicklungs- gebäude, Welwyn Garden City | Stahl | Nicolas Grimshaw + Partners, London | 600 |
| Spielzeugfabrik, Edling | Beton, Holz | Rouge E. Fahr und Partner, München | 604 |
| Glasaufzug, Stockley Park | Stahl, Glas | Foster Associates, London | 608 |
| Crowndale Zentrum, Camden, London | Stahl, Beton, | Rock Townsend, London | 610 |
| Hochschule für Architektur und Hochbautechnik, Liverpool | Stahl | Dave King, Rod McAllister, Liverpool | 614 |
| Kindertagesstätte Valency, Lausanne | Beton, Stahl | Rodolphe Luscher, Lausanne | 620 |
| Lebensmitteltechnikum, Freising-Weißenstephan | Stahl, Beton | Landbauamt Freising, Freising | Tafel |
| Klärwerk Gut Marienhof, München | Beton, Stahl | Ackermann und Partner, München | Tafel |

DETAIL Information

| | | | |
|--|-------------|-------------------|-----|
| Regeln für Konstruktion und Sanierung | Der Naßraum | I. Grün, Ratingen | 639 |
|--|-------------|-------------------|-----|

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Baukonstruktionen | 645 | Innenwände • Decken | 656 | Industrie-Veröffentlichungen | 670 |
| Dichten • Dämmen • Befestigen | 652 | Weitere Vorberichte zur Bau '91 | 665 | Impressum | 670 |
| | | Sanierung | 669 | Photonachweis | 670 |